Reúnase con nosotros en YouTube

Reúnase con nosotros en Instagram

email : info@cfpflex.com
sitio Web : www.cfpflex.com

100% Made in France

FICHA TÉCNICA

Fecha: 06/12/2021

PRODUCTO	UNIFLEX Glossy	Película de corte para transferencia en caliente sobre textiles	
CÓDIGO	101G/103G/124G/125G	COLORES	Negro, blanco, oro y plata
DESCRIPCIÓN	Película poliuretana sin solvente, laminada sobre un soporte poliéster y una capa termoadhesiva.		
ESPESOR (+/-5%)	Poliuretano termoadhesivo: 90 micrones.	Soporte: 100 micrones.	
APTA PARA	Algodón - Poliéster - Polialgodón		
VENTAJAS	1. Descarte rápido 2. Prensado rápido a baja temperatura: 130°C / 5 segundos sobre Algodón - Poliéster - Polialgodón 3. Termoadhesivo universal aplicable sobre todos los tipos de textil. 4. Fuertemente resistente al lavado: 60°C con los paramétros estandares. 5. Poliuretano elástico y resistente, no se arruga después el lavado. 6. Soporte no adhesivo, apilable y fácil de manejar. 10. Respectuoso del medio ambiente: a base de agua, sin solvente ni PCV. 11. Fabricación ecológica con bajas emisiones de carbono, realizada en su totalidad bajo el mismo techo. 12. 100% made in France, a partir de materias primas de origen europeo. 14. Máchina de producción de última generación, y proceso de fabricación innovador lo que permiten precios competitivos.		
PRESIÓN	Medium (en función de la prensa)		
TEMPERATURA DEL PELAJE	TIBIA		
PRENSADO: SIN SUPERPOSICIÓN	130°C / 5 segundos. Temperatura del lavado: 60°C		
RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS	1 Siempre proteger el Flex del contacto directo del plate calentador con un papel de horno para eviar un desprendimiento al momento de abrir. 1. Esperar 24 horas antes de lavar la ropa. 2. No usar detergente agresivo. 3. Planchar al revés. 4. Almacenar nuestros productos en un lugar templado, seco y a cubierto de los rayos directos del sol.		
SECURITE	Componentes pasivos, conforme al REACH, sin PVC, plastificante, metal pesado, COV, según Oekotex Standard 100 categoría 1.		
RIESGOS DE RESUBLIMACIÓN	En un poliéster sublimado, es aconsejado utilizar UNIFLEX QUICK BLOCKSUB,con una capa de barrera a tinta sublimada. Colores disponibles: ver la carta de colores.		
TRANSFERENCIA CON PLANCHA	Después del corte manual o con un plotter (en espejo), depilar los contornos. Colocar el estampado directamente sobre el textil, regular la plancha a la temperatura máxima. No utilizar el vapor. Presionar enérgicamente desde el centro hasta los bordes.		

Este documento puede ser susceptible de cambiar. Para más información, contacta a nuestro servicio comercial.