



Fabrication 100% Française



email : [info@cfpflex.com](mailto:info@cfpflex.com)  
site : [www.cfpflex.com](http://www.cfpflex.com)



## FICHE TECHNIQUE

Date: 26/08/2022

PRODUIT	<b>UNIPRINT</b> Clear Stretch		Film d'impression et découpe pour transfert à chaud sur textiles blancs ou clairs	
CODE	306	COULEUR	transparent, incolore	
DESCRIPTION	Film imprimable polyuréthane transparent, mat, élastique, sans solvant ni PVC, laminé sur un support Polyester non-adhésif. Impression solvant, ecosolvant (y compris Truevis 2)			
EPAISSEUR (+/-5%)	Polyuréthane thermocollant: 60 microns.		Support adhésif: 100 microns.	
UTILISABLE SUR	Coton - Polyester - Polycoton ( blanc ou clair )			
AVANTAGES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Echenillage facile et rapide</li> <li>2. Film fin, élastique et résistant, ne fripe pas après lavage.</li> <li>3. Pressage: 160°C/20 secondes sur coton, polyester, polycoton, etc...</li> <li>4. Pressage direct, sans application tape.</li> <li>5. Respectueux de l'environnement: formule en base aqueuse, sans solvant ni PVC.</li> <li>6. Fabrication écologique, à faible empreinte carbone, réalisée entièrement sous le même toit.</li> <li>7. 100% made in France, à partir de matières premières européennes.</li> <li>8. Machines de production dernier cri, et process de fabrication innovant permettant des prix compétitifs.</li> </ol>			
PRESSION	Medium ( selon caractéristiques de la presse )			
TEMPERATURE DE PELAGE	TIEDE			
PRESSAGE SANS SUPERPOSITION	Généralités tous tissus	1. En cas de nouveau tissu, faire des essais préalables.		
		2. Imprimer et découper <u>en miroir</u> , avec encre solvant ou ecosolvant, écheniller.		
		3. Appliquer directement sur tissu ( blanc ou clair ), sans application tape.		
		Pressage:	160°C / 20 secondes	
		Température de lavage:	60°C	
RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A chaque pressage, protéger l'UNIPRINT CLEAR STRETCH du contact direct du plateau chauffant avec un papier de cuisson.</li> <li>2. Attendre 24 h avant lavage.</li> <li>3. Ne pas utiliser de lessive agressive.</li> <li>4. Repasser sur envers.</li> <li>5. Stocker nos produits dans un local tempéré, sec et à l'abri des rayons directs du soleil.</li> </ol>			
SECURITE	Composants inertes, conformes à REACH, sans PVC, plastifiants, métaux lourds, COV, selon Oekotex Standard 100 Classe 1			
TRANSFERT PAR FER A REPASSER	Après impression, découpe (en miroir), et échenillage des contours, protéger le film avec un papier de cuisson, régler le fer sur la température maximale. Ne pas utiliser de vapeur. Presser énergiquement, du centre vers les bords.			

Ce document est susceptible de modifications. Pour plus d'information, contacter notre service commercial